



Fot 1. U1-Uszkodzenie węzła wiązara pełnego.



Fot 2. U2-Skorodowany wieszak.



Fot 3. U3-Skorodowana krokiew. Działanie owadów technicznych.



Fot 4. U4-Skorodowana krokiew na 1/3 przekroju.



Fot 5. U5-Korozja namurnicy, belki stropowej oraz zastrzału od cieknącej wody z kominka wentylacyjnego. Kominek zamontowany prostopadłe do połaci dachowej zamiast pionowo.



Fot 6. Wzmocnione podwaliny niezgodnie z zaleceniami ekspertyzy z listopada 2012r.