



Fot.1 .Kleszcz U1. Widoczna korozja wywołana owadami technicznymi oraz ślady impregnacji.



Fot.2 .Płatew U2. Widoczna korozja wywołana owadami technicznymi oraz ślady impregnacji.



Fot.3 .Płatew U3. Widoczna korozja wywołana owadami technicznymi oraz zbutwiała od strony połaci dachowej.



Fot.4 .Płatew U4. Widoczna korozja wywołana owadami technicznymi krokwi wiązara pełnego.