



U1 - Skordowany węzeł więzara pełnego.
 U2 - Skordowany węzeł.
 U3, U4 - Osłabione przez otwory techniczne krokwie.
 U5 - Skordowany odciłek belki stropowej, zastrzałki i namurnicy od przeciekającego kominka wentylacyjnego.

Nuszczeniowy ławdowie zamontowany kominek wentylacyjny



arch. Arkadiusz Zientala
 44-300 Wodzisław Śl, ul. P. Poświęcena 9, tel. 515 101 908, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU

Remont więzby dachowej budynku nr 4 Urzędu Miasta Wodzisławia Śl

RYSUJEK

Rzut więzby dachowej z lokalizacją uszkodzeń

INWESTOR
 Miasto Wodzisław Śląski
 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

SPRACOWYDZIALCY

LOKALIZACJA

Wodzisław Śląski, 44-300 ul. Bogumińska 4

SKALA

1:100

DATA

06.2017

NR RYS.

U1

PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNEJ
 mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala
 nr upr. 21/99 - spec. arch.

PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNEJ
 mgr inż. Rafał Słaby, Miłośki
 nr upr. SLK1877/POOR007