



U1-Skorodowany węzeł wiązara pełnego.  
 U2-Skorodowany węzeł.  
 U3, U4-Oslabione przez otwory techniczne krokwie  
 U5-Skorodowany odciłek belki stropowej, zastrzałki i namumicy  
 od przeciekającego kominka wentylacyjnego.

Nuszczeniowy ławkiwie  
 zamontowany kominek  
 wentylacyjny

**ArCAD ius**  
 PRACOWNIA PROJEKTOWA  
 arch. Arkadiusz Zientala  
 44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Poświętna 9, tel. 515 101 908, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU		PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNEJ mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala nr upr. 21/99 - spec. arch.	
Eksperyta techniczna więźby dachowej w budyńku nr 4 Urzędu Miasta Wodzisławia Śl		PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNEJ mgr inż. Rafał Słaby, Miłośki nr upr. SLK1877/POOR007	
Rzut więźby dachowej z lokalizacją uszkodzeń		SPRACOWYŃCY	
INWESTOR Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4		SKALA 1:100	
LOKALIZACJA Wodzisław Śląski, 44-300 ul. Bogumińska 4		DATA 06.2017	
		NR RYS. U1	